

## **PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA K STAVEBNÉMU POVOLENIU**

**Akcia: REKONŠTRUKCIA OBJEKTU V OBCI HRACHOVO PRE ROZVOJ PODNIKANIA**

**Objekt ( PS, SO): OBECNÝ NÁJOMNÝ DOM**

**Časť: Elektro**

**Miesto stavby: Obec Hrachovo**

**Investor: Obec Hrachovo**

**Zodp. projektant: BRANISLAV VESELKO**

Číslo osvedčenia: 0006/30/09/EZ – P – E1 – A/OS

**Stupeň : PROJEKT K STAVEBNÉMU POVOLENIU**

### **Zoznam príloh:**

- 1. E1 Inp, 2np, Bleskozvod , Rozvádzač ER, 2.E2 Rozvádzač RB1, 4. E3 Rozvádzač RB2  
5. Výpočet rizika 6. Technická správa, 7. protokol o určení vonkajších vplyvov*

## **Sprievodná správa**

### **IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY:**

**Názov stavby:** REKONŠTRUKCIA OBJEKTU V OBCI HRACHOVO PRE ROZVOJ PODNIKANIA

**Charakter stavby:** REKONŠTRUKCIA

**Investor:** Obec Hrachovo

**Miesto stavby:** Obec Hrachovo

**Okres:** Rimavská Sobota

**Kraj:** Banská Bystrica

**Stupeň proj.dok.:** Projekt pre stavebné povolenie

**Projektant:** Branislav Veselko

### **POUŽITÉ PODKLADY:**

- prehliadka priestorov a zameranie v teréne
- pôdorysy poskytnuté vedúcim projektantom
- normy STN, PNE, OEG a ON
- katalógy vodičov, prístrojov a zariadení
- konzultácie s investorom.

#### *A2. Základné údaje*

**Napäťová sústava :** 3 + PE+N st. 50 Hz 230/400 V TN – C -S

**Predpokladaný inštalovaný výkon** 1x12kW, 1x3kW spolu 15 kW

**Súdobý výkon** 10 kW

**Projektová kapacita :** Elektrická inštalácia objektu a bleskozvodu

**Charakter stavby :** Elektrická inštalácia objektu a bleskozvod

**Stupeň :** projekt stavby pre stavebné konanie.

**Prostredie :** Bolo stanovené protokolom č 06.01.2019, ktorý je súčasťou tejto tech. Správy.

### **Napäťová sústava a ochrany pred úrazom elektrickým prúdom.**

Ochrany pred úrazom elektrickým prúdom sú v zmysle STN 33 2000-4-41., STN 33 2030  
Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom v normálnej prevádzke je zabezpečená

412 Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom v normálnej prevádzke

412.1 Ochrana Izolovaním živých častí

412.2 Ochrana zábranami alebo krytmi

412.3 Ochrana prekážkami

412.4 Ochrana umiestnením mimo dosahu

413 Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom pri poruche

413.1 Ochrana samočinným odpojením napájania

413.2 Ochrana použitím zariadení triedy ochrany II alebo rovnocennou izoláciou

415.1 Doplnková ochrana: prúdové chrániče RCD

415.2 Doplnková ochrana: doplnkové ochranné pospájanie.

### **Ochranný vodič PE, je vodivo pripojený na ochrannú svorku el. zariadení.**

Ochranné vodiče pre každý obvod sú pripojené vodivo na ochrannú prípojnicu v rozvádzačoch RB1, RB2 a ER s označením totožnosti k vývodom.

Jednofázové vývody sú troj vodičové a troj fázové vývody sú päť vodičové.

### **Technický popis:**

Rozvádzač RB1, RB2 bude nová plastová skriňa osadená pod omietku. V rozvádzači RB1 bude hlavný vypínač – SQX1. V rozvádzači RB2 bude hlavný vypínač – SQX2. Rozvádzač RB1, RB2 slúži pre istenie elektroinštalčných prístrojov v budove.

Rozvádzač ER1 bude nová OCEP skriňa osadená pod omietku. V rozvádzači ER bude hlavný vypínač – istič PL7 B25/3 pre rozvádzač RB1 a hlavný vypínač – istič PL7 B16/3. Tento rozvádzač slúži pre istenie rozvádzačov RB1, RB2.

### **Bezpečnostné vypínanie**

V rozvádzači RB1, RB2 vypínačom SQX1, SQX2

V rozvádzači ER1 ističom PL7 B25/3 pre rozvádzač RB 1.

V rozvádzači ER1 ističom PL7 B16/3 pre rozvádzač RB 2.

Pre osvetlenie objektu sa použijú LED osvetľovacie telesá 9W, 20W, 50W v krytí min IP20 a osvetľovacie telesá LED v krytí min IP54 pre vonkajšie priestory.

Inštalácia je navrhnutá podľa dispozičného riešenia interiéru a požiadaviek investora, v súlade s STN. Rozmiestnenie svietidiel a ich krytie bolo navrhnuté podľa požiadaviek investora a je zrejmé z výkresovej časti.

Spínanie bude miestne pomocou spínačov 230V/10A rad. 1, 5, 6. Vedenia budú urobené káblom CYKYJ 3x1,5mm<sup>2</sup> a CYKYJ 3x2,5mm<sup>2</sup>. Ukončenie vedení bude v svorkach svietidiel. Odbočenie bude urobené pomocou KP rozvodiek.

Rozvody pre zásuvky 230V/16A budú urobené káblom CYKYJ 3x2,5 mm<sup>2</sup> s jeho ukončením v zásuvkách.

Rozmiestnenie elektroinštalčných prístrojov a svietidiel je na výkrese E1.

## BLESKOZVOD

Na streche objektu bude bleskozvod vyhotovený ako hrebeňová bleskozvodová sústava podľa STN EN 62 305. Vyhodnotením rizík podľa STN EN 62305-1 programom IEC Risk Assessment kalkulátor bola stanovená bleskozvodová sústava LPS III kategórie. Výpočet rizík – protokol, je súčasťou tejto projektovej dokumentácie. Zachytávacia sústava je navrhnutá zmysle STN EN 62305-3 čl. 5.2.2 metódou valivej gule, s polomerom 60 m.

Navrhnutý je z FeZn guľatiny D 8mm, ktorá je podopretá na každých 1,5 m dĺžky podperou PV 21. Celá lapacia sústava je vylepšená lapacími tyčami ZJ 1500 na štíte strechy budovy, umiestnenými na križovaní lapacieho vedenia v počte 3 ks. K lapaciemu vedeniu sa pripoja všetky kovové hmoty pod úroveň vedenia. Pre lapacie vedenie hrebeňovej sústavy sú navrhnuté 4 zvody. Výpočet počtu zvodov vychádza zo vzťah dĺžky budovy po obvode 53/15m (priemerná vzdialenosť medzi zvodmi)=3,5 ks. Zvody sú umiestnené tak, aby bol zvod na každých, priemerných 15 m dĺžky, rozdielne dĺžky vznikajú kopírovaním členenia strechy. Zvody sú navrhnuté z AlMgSi guľatiny d8mm, uložené na povrchu.

Zvody budú ukončené vo výške 1,8m od úrovne terénu v skúšobných svorkách SZ. Zemničom bude FEZN Guľatina d10mm vychádzajúca od zemných tyčí. Vodiče nad úrovňou terénu budú uložené pod ochranné uholníky. Na zemniče sa FeZn zemné tyče dĺžky 2m v počte 2ks na každý uzemňovač.

K bleskozvodovej sústave treba pripojiť aj okapové žľaby žľabovou svorkou a všetky ostatné kovové časti budovy. Bleskozvod je navrhnutý na výkrese E 1.

### Skratové pomery a skratová odolnosť elektrických prístrojov.

Výpočet skrat. Pomerov a impedančných slučiek bol vypočítaný v programe SICHER, v rozvádzači RS. Max. skratový prúd v mieste pripojenia  $I_{k''}$  2,01 kA. Hlavný istič je použitý od firmy MOELLER jeho skratová odolnosť podľa katalógu výrobcu je  $I_{cu}$  je 10 kA. Tým považujem podmienku skratovej odolnosti istiacich prístrojov za splnenú a vyhovujúcu.

### POŽIADAVKA KRYTIA ELEKTRICKÝCH ZARIADENÍ:

#### Požiadavky krytia el. prístrojov

Všetky zariadenia sú použité v krytí vyhovujúcom v prostredí v ktorom sú umiestnené v zmysle vyhlášky č.59/1982 Zb. Krytie rozvádzačov je uvedené vo výkresovej časti rozvádzačov.

V súlade s protokolom o určení vonkajších vplyvov uvedeným v tomto projekte sú nasledovné požiadavky na min. krytie elektrických prístrojov podľa druhu priestoru v zmysle STN 33 2000 5-51:

#### Kompenzácia účinníka

Kompenzácia účinníka a riadenia technického maxima a účinníka nie je v rozsahu tohto projektu riešená.

#### Zaradenie zariadenia do skupiny podľa vyhl. 508/2009 Z.z.

Technické zariadenia elektrické skupiny B sú zariadenia, ktoré prevyšujú bezpečné hodnoty napätí a prúdov.

#### Kvalifikácia pracovníkov pre obsluhu a prácu na elektrických zariadeniach

#### Stanovenie podmienok uvedenia do prevádzky.

Podľa vyhl. 508/2009 paragraf 19 ods.1 Osoby na vykonávanie činností na technických elektrických zariadeniach

**a. poučený pracovník**

Pred uvedením zariadení do prevádzky je nutné vykonať prvú odbornú prehliadku a prvú odbornú skúšku a je nutné vyhotoviť dokument v ktorom sa uvedie:

-Meno a priezvisko, podpis, číslo osvedčenia odborného pracovníka -skutočnosti zistené pri odbornej prehliadke alebo skúške

Počas prevádzky zariadenia sa budú robiť odborné prehliadky a skúšky každých 5 rokov .

**Stupeň dôležitosti dodávky elektrickej energie.**

V zmysle STN 341610 § 16110-3 stupeň

**Pokyny pre prevádzku na elektrických zariadeniach:**

Bezpečnostný technik pri pravidelnom školení bezpečnosti práce oboznámi pracovníkov

1. prípustné spôsoby použitia el. zariadení,
2. s návodmi na obsluhu, zariadení
3. vypracovať smernicu na kontrolu a používanie prenosných elektrických spotrebičov v zmysle STN 33 1600 a STN 33 1610

Majiteľ:

1. zoznam náhradných dielov a príslušenstva
2. požiadavky na odbornú spôsobilosť osôb, ktoré vykonávajú obsluhu, údržbu, prehliadky a skúšky.
3. Vypracuje harmonogram odborných prehliadok a skúšok, bude viesť evidenciu požiadaviek na vedenie prevádzkovej dokumentácie a dokladov,
4. návody na obsluhu zariadení

**KONRÓLNE VÝPOČTY IMP. SLUŠIEK.**

Výpočet impedančných slučiek bol urobený podľa STN 33 2000 4 – 41 prrgramom SICHER 5.

Pri výpočte boli brané do úvahy najnepriaznivejšie dĺžky káblov, pri navrhovanom istení. Všetky vypočítané impedančné slučky boli vyhovujúce.

Základné vzťahy podľa STN 33 2000-4-41:

Siete TN

Pre vlastnosti istiacich prvkov je stanovená požiadavka veľkosti impedancie prúdovej slučky  $Z_s$  vzorcom:

$$Z_s \times I_a \leq U_0$$

kde je  $Z_s$  impedancia poruchovej slučky zahrňujúca zdroj, pracovný vodič k miestu poruchy a ochranný vodič medzi miestom poruchy a zdrojom

$I_a$  prúd zaistňujúci samočinné pôsobenie odpojovacieho ochranného prvku v dobe stanovenej v tabuľke 41 A ako funkcia menovitého napätia  $U_0$  alebo za podmienky uvedenej v článku 413.1.3.5 v dohodnutej dobe nepresahujúcej 5 s. Ak sa použije prúdový chránič,  $I_a$  sa rovná menovitému reziduálnemu prúdu  $I_{dn}$ .

Pre naše účely uvažujeme  $U_0 = 231 \text{ V}$  a preto dobu odpojenia 0,4 s.

$U_0$  menovité striedavé napätie proti zemi

Impedancia poruchovej slučky je teda:

Zs U0 / Ia

Boli vypočítané v programe SICHER 5 , vypínací čas 0,4 s.

Kábel 3x1,5 NYY-J istený IJ 10 max.  $2,69\Omega < 4.65\Omega$ Kábel 3x2,5 NYY-J istený IJ 16 max.  $1.64\Omega < 2.88\Omega$ **Protipožiarne zabezpečenie stavby:**

Nakoľko sa práce budú realizovať v bez napäťovom stave a pri montáži nebudú používané horľavé látky, ktoré zvyšujú nebezpečenstvo požiaru, nie je potrebné zvláštne protipožiarne zabezpečenie stavby.

**Bezpečnosť pri práci :**

Všetci pracovníci zúčastňujúci sa prác, budú pred započatím prác poučení v zmysle platných noriem, bezpečnostných predpisov a vyhlášok, a budú poučení o postupe prac. Pri prácach je nutne používať ochranné a pracovné pomôcky.

Pri používaní elektrického náradia, prácach na elektrických zariadeniach a vedeniach sú povinní dodržiavať najmä ustanovenia: STN 34 3100, STN 34 3101, STN 34 3102, STN 343104, a STN 34 3108.

Pri odborných prehliadkach a odborných skúškach je potrebné dodržiavať ustanovenia STN 33 2000-6-61 a vyhl. 508/2009 Z. z.

Hore uvedené je povinný preukázať sa zabezpečiť poučenie všetkých pracovníkov v zmysle platných noriem, bezpečnostných predpisov a vyhlášok formou inštruktaže ešte pred započatím prác a počas výstavby vyžadovať a kontrolovať aby sa pracovníci riadili v zmysle bezpečnej ochrany a zdravia pri práci. pamäť

Všetky práce budú vykonávané v beznapäťovom stave.

Všetci pracovníci vykonávajúci prácu na elektrických zariadeniach musia mať kvalifikáciu podľa vyhlášky 508/2009 Z. z. aspoň § 21 – elektrotechnik alebo vyššiu.

Podľa vyhl. 508/2009 Z. z. je potrebné pred uvedením zariadenia do prevádzky vykonať prvú odbornú prehliadku a odbornú skúšku.

Prvá úradná skúška nenahrádza prvú odbornú prehliadku a odbornú skúšku.

Odborné prehliadky a odborné skúšky vykonáva oprávnená osoba s príslušnou kvalifikáciou podľa vyhl. 508/2009 Z. z. § 24

Opakované odborne prehliadky a odborné skúšky je potrebné počas prevádzky zariadenia vykonávať na tomto konkrétnom zariadení podľa vyhl. 508/2009 Z. z. príloha 8. Každých 5 rokov.

**Ďalšie citované normy:**

STN IEC 60909 Výpočet skratových prúdov v trojfázových striedavých sústavách IEC 60909 :1988

STN 33 0125 Elektrotechnické predpisy . Menovité prúdy.

STN EN 60071-1 Koordinácia izolácie . časť 1 : Definície zásady a pravidiel /idt EN 60071 – 1: 1995, IEC 60071 – 1 : 1993/

vedení. STN 35 9754 Závery a kľúče pre zaistovanie hlavných domových skríň, rozpojovacích istiacich skríň a rozvodných zariadení nn, umiestňovaných vo vonkajšom prostredí.

STN 37 0606 Mechanické spájanie vodičov. Mechanické spájanie hliníkových vodičov v elektrických zariadeniach.

STN 73 6005 Priestorové usporiadanie sietí technického vybavenia.

STN IEC 60417 /HD 243 S9/ Značky nahrádzajúce nápisy na predmetoch. Registre a prehľad.

STN 33 0165 Elektrotechnické predpisy. Označovanie vodičov farbami alebo číslicami. Vykonávacie ustanovenia.

STN EN 60529 Stupne ochrany krytom /krytie – IP kód. Idt EN 60529:1991, IEC 60529: 1989/ / 33 0300/

STN 34 3100 Elektrotechnické predpisy STN . Bezpečnostné predpisy pre obsluhu a prácu na elektrických zariadeniach.

STN 018010 Bezpečnostné farby a značky. Všeobecné ustanovenia.

STN 60439 – 1 + A1 + A11 Rozvádzače nn. Časť 1 : typovo skúšané a čiastočne typovo skúšané rozvádzače.

STN 60439 – 3 + A1 Rozvádzače nn. Časť 3 Osobitné požiadavky na rozvádzače nn inštalované na miestach prístupných laickej obsluhu pri ich používaní. ROZVODNICE.

PNE 33-01/2000 Požiadavky na zariadenia pripájané do elektrizačnej sústavy z hľadiska harmonických

### **SÚPIS POUŽITÝCH NORIEM:**

|                   |                |                    |
|-------------------|----------------|--------------------|
| STN 33 2000-1     | STN 33 1500    | STN 34 1050        |
| STN 33 2000-2     | STN 33 3210    | STN 38 1981        |
| STN 33 3220       | STN 38 0810    |                    |
| STN 33 2000-4-41  | STN 33 3240    | STN EN 60529       |
| STN 33 2000-4-42  | STN EN 50423-1 | STN EN 50102       |
| STN 33 2000-4-43  | STN EN 50423-2 | PNE 33 2000-1      |
| STN 33 2000-4-442 | STN 33 3300    | PNE 33 2000-2      |
| STN 33 2000-4-46  | STN 33 3201    | PNE 33 2000-4      |
| STN 33 2000-4-47  | STN 33 3051    | STN 34 1610        |
| STN 33 2000-5-51  | STN 33 3080    | STN IEC 60417      |
| STN 33 2000-5-52  | STN 33 3060    | STN IEC 60909      |
| STN 33 2000-5-523 | STN 33 3210    | STN IEC 60781      |
| STN 33 2000-5-54  | STN 33 0340    | STN IEC 60865      |
| STN 33 2000-6     | STN 34 3100    | STN IEC/TR 60909-1 |
| STN IEC 61140     | STN 34 3101    | STN IEC/TR 60909-2 |
| STN 33 2100       | STN 34 3102    | STN IEC 60909-3    |
| STN 33 0110       | STN 34 3104    | STN EN 60446       |
| STN 33 0120       | STN 34 3108    | STN EN 62305-1     |
| STN 33 0121       |                |                    |

### **Ochrana pred koróziou :**

Oceľové nepozinkované časti chrániť pred koróziou základnou farbou a vrchným náterom. Prúdové spoje ochranným tukom neolínom.

### **Posúdenie neodstrániteľných rizík:**

Zmyslom politiky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je deklarovanie všestrannej podpory starostlivosti o bezpečnostné aspekty práce zo strany vedenia. Zvyšovanie úrovne kvality bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len „BOZP“) si vyžaduje implementáciu bezpečnostných zámerov do plánovacích a riadiacich štruktúr.

Je nevyhnutné aby všeobecné zásady prevencie sa uplatňovali najmä pri formulovaní konkrétnych opatrení BOZP, prostredníctvom zvyšovania informovanosti zamestnancov, sústavnej kontroly a racionálnej spolupráce vedenia inštitútu so zamestnancami. BOZP je pritom ponímaná ako ochrana zamestnancov s ohľadom na všetky aspekty súvisiace s prácou vrátane prevencie psychickej záťaž, rešpektovania rovnosti príležitostí pre mužov a ženy na pracovisku a i. Bezpečnostné aspekty kvality práce, prostredia a uspokojivé pracovné podmienky je preto potrebné akceptovať ako predpoklad pohody pri práci a celkového zvyšovania kultúry práce. BOZP má za cieľ nielen prispieť ku kvalitnému riadeniu ochrany zamestnancov, ale aj ovplyvňovať ich postoje k zdravému spôsobu života a k posilňovaniu zodpovednosti za vlastné zdravie.

**Riziko** je pravdepodobnosť vzniku poškodenia zdravia zamestnanca pri práci a stupeň možných následkov na zdraví,



**Neodstrániteľné ohrozenie** je také nebezpečenstvo a ohrozenie, ktoré podľa súčasných vedeckých a technických poznatkov nemožno vylúčiť ani obmedziť.

Pri splnení podmienok vyplývajúcich zo zákona 126/2006 z.z a ostatných súvisiacich predpisov, nevznikajú žiadne neodstrániteľné riziká. Bezpečnostnú politiku si v zmysle menovaného zákona je povinný vypracovať a posúdiť investor, ak sa nedohodne inak.

*Je potrebné dbať na:*

**Bezpečnosť technického zariadenia** - je stav technického zariadenia a spôsob jeho používania, pri ktorom nie je ohrozená bezpečnosť a zdravie zamestnanca; bezpečnosť technického zariadenia je neoddeliteľnou súčasťou bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

**Starostlivosť o bezpečnosť a zdravie zamestnancov** pri práci a o zlepšovanie pracovných podmienok ako základných súčastí ochrany práce je rovnocennou a neoddeliteľnou súčasťou plánovania a plnenia pracovných úloh. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci je stav pracovných podmienok, ktoré vylučujú alebo minimalizujú pôsobenie nebezpečných a škodlivých činiteľov pracovného procesu a pracovného prostredia na zdravie zamestnancov.

#### **Všeobecné povinnosti**

**Zamestnávateľ** je povinný:

1. Zamestnancom bezplatne poskytovať osobné ochranné pracovné prostriedky posudzovať riziko a hodnotiť nebezpečenstvá vyplývajúce z pracovného procesu a pracovného prostredia
2. Analyzovať možné nebezpečenstvá, ktoré nemožno vylúčiť a ani obmedziť
3. Charakterizovať vlastnosti, ktoré OOPP musí mať, aby bol účinný; hodnotiť, či OOPP, ktorý zamýšľa poskytovať zamestnancom, spĺňa kritéria a požiadavky na bezpečnosť
4. Prehodnotiť vhodnosť poskytovaných OOPP a meniť alebo dopĺňať zoznam OOPP, ak:
  - a) sa zmenia nebezpečenstvá v dôsledku zmeny technológie alebo organizácie práce, zmeny alebo zhoršenia pracovných podmienok
  - b) sú dostupné účinné technické prostriedky a prostriedky kolektívnej ochrany na vylúčenie alebo obmedzenie nebezpečenstiev
  - c) sú dostupné účinnejšie OOPP
5. Zabezpečovať riadne hospodárenie s OOPP, ich čistenie, opravy a výmeny a to na vlastné náklady mimo prípadov, u ktorých došlo k poškodeniu OOPP zavinením zamestnanca, ktorému bol pridelený
6. Informovať zamestnancov o opatreniach súvisiacich so zaistením BOZP v spojitosti s používaním OOPP
7. Zrozumiteľne oboznámiť zamestnanca s nebezpečenstvami, pred ktorými ho používanie poskytnutého OOPP chráni a poučiť ho o správnom používaní tohto OOPP
8. Kontrolovať používanie OOPP
9. Zabezpečiť školenia pracovníkov o bezpečnom a dovolenom zaobchádzaní s elektrickými zariadeniami.

**Vedúci zamestnanec** je povinný:

1. Zrozumiteľne oboznámiť zamestnancov s nebezpečenstvami, pred ktorými ich používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov chráni
2. Poučiť zamestnancov, ako správne používať určené OOPP, vyskúšať ich, či dokážu pridelené OOPP správne použiť
3. Zabezpečiť dodržiavanie hygienických zásad pri prideliťovaní OOPP;
4. Vyžadovať a kontrolovať účelné používanie OOPP;



- a) ak zaniknú podmienky pre vybavenie zamestnanca OOPP (skončením pracovného pomeru, zaistením bezpečnosti práce iným spôsobom a pod.), požadovať vrátenie týchto prostriedkov (z hygienických dôvodov sa nevzťahuje na pracovný odev a obuv);
- b) vymáhať náhradu za škodu spôsobenú na OOPP, ktorú zamestnanec zavinil nesprávnym a nedbalým zaobchádzaním alebo stratou, a to v rozsahu stanovenom príslušnými predpismi.

**Zamestnanci** sú povinní:

1. Vykonávať práce, obsluhovať stroje a zariadenia tak, aby boli dodržiavané predpisy a pokyny na zabezpečenie BOZP, s ktorými boli preukázateľne oboznámení, ako aj zásady bezpečného správania sa na pracovisku a stanovené pracovné postupy
2. Svojevoľne neuvádzať do chodu stroje a zariadenia a neodstraňovať ochranné kryty a zariadenia.
3. Zúčastňovať sa školení v záujme zvýšenia BOZP a podrobiť sa stanoveným skúškam a pravidelným lekárskeym prehliadkam
4. Oznamovať svojmu vedúcemu nedostatky, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť a zdravie, podľa svojich možností a schopností bez ohrozenia vlastného zdravia sa zúčastňovať na ich odstraňovaní. Ak na odstránenie závady je potrebná osobitná kvalifikácia, ktorú zamestnanec nemá, závalu nesmie odstraňovať, ale len vhodne zabezpečiť, aby sa nepoškodilo zdravie druhej osoby
5. Nepožívať alkoholické nápoje alebo omamné prostriedky pred alebo počas pracovnej doby a na vyzvanie nadriadeného podrobiť sa vyšetreniu resp. zisteniu, či nie sú pod vplyvom alkoholu alebo omamných prostriedkov
6. Dodržiavať zákazy fajčenia na pracoviskách.
7. Ihneď hlásiť všetky úrazy, vrátane drobných poranení svojmu vedúcemu a bezpečnostnému technikovi
8. používať pridelené OOPP len určeným spôsobom a po celý čas trvania nebezpečenstva;
9. OOPP, ktoré zamestnanec práve nepoužíva, odkladať na miesto, ktoré je z pracovného miesta ľahko a bezpečne dostupné
10. Udržiavať určeným spôsobom pridelené OOPP a primerane sa o ne starať (drobné opravy a údržbu si zamestnanec zabezpečuje sám)
11. Upozorniť svojho príslušného vedúceho zamestnanca na závady, nefunkčnosť pridelených OOPP, a to ihneď po zistení, aby sa mohli bezodkladne vykonať nápravné opatrenia, napr. vymeniť nefunkčný OOPP za fungujúci

**PROTOKOL O URČENÍ VONKAJŠÍCH VPLYVOV Č. 06.01.19  
PODĽA STN 33 2000-5-51**

**Predseda:** Branislav Veselko – Elektrotechnik špecialista Projektant

**Členovia:** Barnabáš Máte – Hlavný projektant  
Jakub Veselko – Elektrotechnik špecialista

**Názov stavby:** REKONŠTRUKCIA OBJEKTU V OBCI HRACHOVO PRE ROZVOJ PODNIKANIA

**Použité podklady:** prehliadka priestorov, platné predpisy a normy STN súvisiace s navrhovanými objektami stavby.

**Popis technológie procesu a zariadenia:** Vnútorné a vonkajšie priestory

**ROZHODNUTIE:**

**Triedenie vonkajších vplyvov podľa STN 33 2000-5-51:**

Triedenie prostredia podľa STN 33 2000-5-51:

- AA 5 : s teplotným rozsahom +5°C až +40°C vo vnútri
- AA 8 : s teplotným rozsahom -50°C až +40°C vonkajšie priestory
- AB 5 : vnútorné priestory chránené pred atmosférickými vplyvmi s reguláciou teploty
- AC1 : nadmorská výška - ≤ 2000m
- AD1 : výskyt vody vo vnútorných priestoroch
- AD 2: vonkajšie priestory
- AE1 : výskyt cudzích pevných telies – zanedbateľný
- AF2 : výskyt korozívnych alebo znečisťujúcich látok – atmosférický
- AG1 : mechanické namáhanie: náraz – slabé
- AH1 : mechanické namáhanie: vibrácie – slabé
- AK1 : výskyt rastlínstva a plesní – nie je vážne nebezpečenstvo rastu rastlín a plesní
- AL1 : výskyt živočíchov – bez nebezpečenstva – nie je vážne nebezpečenstvo výskytu živočíchov
- AM1 : elektromagnetické, elektrostatické a ionizujúce pôsobenia – zanedbateľné bez škodlivých účinkov od rozptylových prúdov, elektromag. Žiarenia, elektrostat. Polí, ionizujúceho žiarenia a indukčnosti
- AN1 : slnečné žiarenie – normálne
- AP1 : seizmické účinky – zanedbateľné – zrýchlenie ≤ 30 Gal(1Gal=1cm/s<sup>2</sup>)
- AQ1 : priame ohrozenie - normálne
- AS1 : slabý
- AT1 : zanedbateľný
- AU1 : nie je

Využitie:

- BA1 : schopnosť osôb – laici – nepoučené osoby
- BC2 : Osoby sa obvyčajne nedotýkajú cudzích vodivých častí a nestoja na vodivom podklade
- BD1 : normálne – malá hustota osadenia, ľahké podmienky na únik
- CA1 : stavebné materiály – nehorľavé

- CB1 : konštrukcia stavby – zanedbateľné nebezpečenstvo.

**Zdôvodnenie:** Komisia rozhodla o určení vplyvu vonkajších vplyvov z dôvodov bezpečnej a spoľahlivej prevádzky, ako aj bezpečnosť pracovníkov pri práci a obsluhu navrhovaných zariadení podľa predpisov STN.

**Poznámka:** Pri zmene vplyvu vonkajších vplyvov počas prevádzky, výstavby a počas užívania sa musí urobiť kontrola a revízia jestvujúcich zariadení, či vyhovujú zmenenému prostrediu a urobiť prípadné zmeny, aby tomuto prostrediu vyhovovali.

Zápis spísaný dňa : 31.01.2019

\_\_\_\_\_  
Predseda komisie